

別添①

対 策 一 覧 表

		危険箇所				合同点検の有無			対策必要箇所		対策実施担当					
番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由	要請の観点 以外	既に点検を実施	今回新たに点検を実施	実施しない場合、その理由	対策必要箇所の抽出	対策必要箇所の抽出に○が付かない理由	学校・教育委員会	国	県	地域整備課	総務課	農政課	町民課
1	小湊小学校 1	浜子地区各バス停付近 国道4号線	交通量が多く、横断歩道が無い	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○	○					
2	小湊小学校 2	川原町商店 県道 町道	交通量が多く、歩道が狭い	②・③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○			
3	小湊小学校 3	ブドウ坂～田園橋～小湊川 町道	柵のない深い用水路がある	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○			
4	小湊小学校 4	平中交差点～赤坂台 町道	交通量が多く、歩道が狭い	①・②・③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○			
5	小湊小学校 5	新生町 町敷地	柵のない用水路がある	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○	○		
6	小湊小学校 6	小学校付近の町道	自動販売機により見通しが悪い	③	○		既に点検を実施済みのため		自動販売機が少なくなり見通しが改善							
7	小湊小学校 7	小湊駅から青少年ホームへの町道	見通しがよく車の速度が出る	①・③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○			
8	小湊小学校 8	教員住宅～泉流寺～照護寺 私有地	ブロック塀が危険である	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○			
9	小湊小学校 9	龍松閣～下夕田の町道	用水路がある	③	○		既に点検を実施済みのため		ガードレールが設置されており対策の必要なし							
10	小湊小学校 10	盛田～小湊小にかけての町道	道路が狭く歩道がない	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○		△ (対策必要なし)	
11	小湊小学校 11	マックスバリュ前の国道の出入口	交通量が多く、店舗に入る車が歩道を横切る	①	○		既に点検を実施済みのため	○		○	○					
12	小湊小学校 12	藤沢地区 町道	道路が狭く歩道がない	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○		△ (対策必要なし)	
13	小湊小学校 13	赤坂台と火葬場の交差点 町道	見通しが悪い	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○			
14	小湊小学校 14	マショップハマダ前の信号のない丁字路 県道 町道	見通しが悪い、側溝にふたのない部分がある	②・③	○		既に点検を実施済みのため	○		○		△ (対策必要なし)	○	○		
15	小湊小学校 15	新消防庁舎前町道	見通しがよく、車の速度が出る	①	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○			
16	小湊小学校 16	藤沢地区 町道2	見通しが悪い	③		○		○		○						○
17	東小学校 1	道巢路切付近の空き家	屋根の落雪が危険	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○				○		
18	東小学校 2	平内町清水川地区歩道橋の西側 国道 町道	見通しがよく、交通量が多い。事故が多い地点	①	○		既に点検を実施済みのため	○		○	○		○			
19	東小学校 3	平内町薬師地区から清水川地区にかけての法定外道路	冬季節除雪がされない	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○	○		
20	東小学校 4	線路踏切から学校門までの町道	舗装が荒れており子供が転んでけがをした	②	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○			
21	山口小学校 1	国道4号線沿い 山口地区家屋	屋根がはぼなく倒壊の危険がある	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○				○		
22	山口小学校 2	国道4号線沿い 山口小学校入口交差点付近 国道 町道	見通しが悪く、交通量が多い。事故が多い地点	②・③	○		既に点検を実施済みのため	○		○	○					
23	山口小学校 3	夏泊ホテライン 浦田地区交差点 県道 町道	道幅が狭く歩道がない。見通しも悪い	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○		○				
24	山口小学校 4	山口地区旧山彦保育園付近交差点 町道	道路が狭く見通しが悪い	②	○		既に点検を実施済みのため	○		○			○			
25	山口小学校 5	小豆沢地区 「なつどまり」へ向かう道路 町道	外灯が少ない	③	○		既に点検を実施済みのため	○		○						

要請の観点

観点① 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所

観点② 過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所

観点③ 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

平内町通学路の危険箇所の状況について（町民課関係）

小湊小学校 危険箇所 番号 1 6

平内町藤沢地区 町道

1. 通学路としての状況

藤沢地区から通学する児童の通学路となっている。

2. 危険箇所である理由


カーブミラーがさびている、くもっていて見えにくい。また、ミラーの部分に植木の伸びた枝葉が覆い被さり見えない。

3. 対策必要の検討

学校、教育委員会においては通学する児童には注意するよう指導している。

当該箇所は、道路幅が狭く見通しが悪いため、車両通行の際の視界確保のため、経年劣化したカーブミラーの交換および植木の枝葉の伐採などの維持管理を検討したい。

4. 場所及び写真



引用 Google マップ



5. 対策機関及び対策

学校・教育委員会

通学路の安全指導を行う。

町民課

曇ったカーブミラーについては交換を検討する。また、植木の枝葉については所有者と協議し伐採などの対応を図る。