## 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

| 年 度   | 令和7年度      |
|-------|------------|
| 施 設 名 | 平内町立外の沢埋立地 |

|                | Ţ               | 項目                    | <br>種 類               | 4月       | 5月     | 6月     | 7月     | 8月              | 9月          | 10月   | 11月    | 12月  | 1月  | 2月  | 3月                                                                                |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|-------|--------|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 | л н                   |                       | 0.01 t   | 0.00 t | 0.09 t | 0.02 t | 2/1             | 5/1         | .071  | ,,     | .271 | .,, | -/1 | 5/1                                                                               |
| 埋火             | 5立-             | てた一般廃棄物               | 粗大ごみ                  | 3.01 €   | 3.00 t | 3.00 t | 3.02 ( |                 |             |       |        |      |     |     | <del>                                     </del>                                  |
| の各月ごとの種類及び数量   |                 |                       |                       |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 |                       | 焼却灰                   |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     | <del>                                     </del>                                  |
|                |                 |                       | 計                     |          |        |        | -5.5   |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                | 擁壁等の点検          |                       | 点検を行った年月日             | 4月1日     | 5月1日   | 6月1日   | 7月1日   |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 |                       | 点検の結果                 | 異状なし     | 異状なし   | 異状なし   | 異状なし   |                 |             |       |        |      |     |     | -                                                                                 |
|                |                 | 長のおそれがあ               | 措置を講じた日 措置の内容         |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 |                       | 採取した場所                |          |        |        |        | +₩ <b>T</b> -V: | <br>観測井戸(.  | 上海如瓜红 | *下:本却\ |      |     |     |                                                                                   |
|                | 11b <del></del> | ŀ                     | 採取した年月日               |          |        |        |        | 地下水             | 既冽升尸(.<br>  | 上沉即及U | いい。    |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 | 7,117,717,71          | 結果の得られた年月日            |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     | -                                                                                 |
|                |                 |                       | 水質検査の結果               |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 | LEE - 7- 11 - 25-     | 措置を講じた日               |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| 周              | b               | N貝の志化が認<br>かられた場合の    | 措置の内容                 |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| 緑の             |                 |                       |                       |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| の地             | 地下              |                       | 採取した年月日               |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| 下              |                 |                       | 結果の得られた年月日            |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| 水の             |                 |                       | 水質検査の結果               |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| 水              |                 |                       | 措置を講じた日               |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| 質への以           |                 | 汚染が認められ<br>た場合の措置     | 措置の内容                 |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| 影響             | 11h _F          | ナの雨与仁道                | 採取した場所                |          | ı      | ı      |        | 地下水             | 観測井戸(.      |       | (下流部)  |      |     | ı   |                                                                                   |
|                |                 | 「水の電気伝導)<br>なは塩化物イオー  | 採取した年月日               | 4月7日     | 5月12日  | 6月9日   | 7月7日   |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                | ン検              |                       | 結果の得られた年月日            | 4月17日    | 5月22日  | 6月18日  | 7月15日  |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                | (A              | 月1回)                  | 水質検査の結果               | 異状なし     | 異状なし   | 異状なし   | 異状なし   |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                | 7               | k質の悪化が認 .             | 措置を講じた日               |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                | b               | められた場合の<br>措置         | 措置の内容                 |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                | '               |                       | 採取した場所                |          |        |        |        | 浸               | 出水処理        | 施設内放流 | 槽      |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 | 流水の水質検査<br>4項目:月1回    | 採取した年月日               | 4月7日     | 5月12日  | 6月9日   | 7月7日   |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 | [目:年1回                | 結果の得られた年月日            | 4月17日    | 5月22日  | 6月18日  | 7月15日  |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 |                       | 水質検査の結果               | 異状なし     | 異状なし   | 異状なし   | 異状なし   |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 |                       | 採取した場所                |          | 1      | 1      | 1      | 浸               | B出水処理)<br>T | 施設内放流 | ₹槽<br> | ı    | I   | 1   |                                                                                   |
|                |                 | 流水のダイオキシ<br>5体本 (年1回) |                       |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     | <u> </u>                                                                          |
| 浸出水            | ノ知              | •                     | 結果の得られた年月日<br>水質栓本の結果 |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     | $\vdash$                                                                          |
| 水              |                 |                       | 水質検査の結果               | 4 F 1 D  | 5月1日   | 6月1日   | 7月1日   |                 |             |       |        |      |     |     | <del> </del>                                                                      |
| 処理             | 浸出液処理設值<br>機能点検 | は液処理設備の               | 点検を行った年月日             | 4月1日     | 기기디    | 마니다    | /H H   |                 |             |       |        |      |     |     | $\vdash \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$ |
| 設備             |                 | <b></b>               | 点検の結果                 | 異状なし     | 異状なし   | 異状なし   | 異状なし   |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| の維             | <b>m</b>        | 異状がが認めら<br>れた場合の措置    | 措置を講じた日               |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     | <u> </u>                                                                          |
| 維持管理           | <i>‡</i>        |                       | 措置の内容                 |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 | 事水管の防結措置<br>)点検       | 点検を行った年月日             | 4月1日     | 5月1日   | 6月1日   | 7月1日   |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 |                       | 点検の結果                 | 異状なし     | 異状なし   | 異状なし   | 異状なし   |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                | Г               | 異状がが認められた場合の措置        | 措置を講じた日               |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 |                       | 措置の内容                 |          |        |        |        |                 |             |       |        |      |     |     |                                                                                   |
| E <sup>±</sup> | ‡소+             | 埋立量の測定                | 測定を行った年月日             |          | I      | I      | 1      | 1               | 6月          | 14日   | ı      | 1    | 1   | I   |                                                                                   |
| 95             |                 | 生工 重り 別た              | 測定の結果                 |          |        |        |        |                 |             | 156㎡  |        |      |     |     |                                                                                   |
|                |                 |                       | ~~~~ ***              | <u> </u> |        |        |        |                 | 10,4        |       |        |      |     |     |                                                                                   |